

Suite à un accident, un défaut a été mis en lumière sur une série de harnais compétition de la marque Ellipse, série débutée courant 2001. Une sangle du harnais vient sectionner une couture de la sangle d'attache du parachute de secours, lorsque celui-ci subit une forte tension. Les propriétaires d'un tel harnais doivent impérativement contacter l'importateur Suisse ou directement le fabricant Ellipse afin de modifier leur harnais.

Importation Suisse
Aérocentre
CP 21
1964 Conthey
079 449 33 11

Fabricant France
Ellipse
Rte de Bonnevent
70150 Etuz / France
0033 381 57 60 22

